

# Инструкция по нанесению DRYLOK ETCH

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Надевайте средства защиты глаз и перчатки, устойчивые к воздействию химических веществ. Удалите с поверхности грязь, пыль и масло путем промывания моющим раствором. Дайте поверхности высохнуть до нанесения очистителя DRYLOK ETCH. Наносите только на сухую поверхность.

## СМЕШИВАНИЕ

Для удаления высоловобразований, очистки от раствора либо травления оцинкованных поверхностей, растворите 0,34 кг. очистителя на 3,78 л. теплой воды. Для травления бетонных поверхностей перед покраской, используйте 0,34 кг. очистителя на 5,5 литра теплой воды. Не используйте оцинкованные емкости. Надевайте резиновые перчатки и средства защиты глаз.

## ПРИМЕНЕНИЕ/НАНЕСЕНИЕ

Раствор нанесите с помощью жесткой щетки. Подождите 20-30 минут, затем хорошо промойте чистой водой. Обработайте гладкие поверхности с помощью очистителя DRYLOK ETCH, должным образом протравленная поверхность на взгляд и на ощупь слегка грубая и похожа на наждачную бумагу. Если поверхность осталась гладкой, повторяйте процедуру травления до тех пор, пока она не приобретет необходимую текстуру, затем тщательно промойте поверхность чистой водой.

**ВНИМАНИЕ:** Оставьте раствор для очистки и травления на поверхности не менее чем на 20 минут. В процессе травления бетонная поверхность может покрыться пузырьками. Если некоторые области не покрываются пузырьками, это на поверхности имеются масляные пятна, которые требуют дополнительной очистки. Потрите эти области сильным очищающим раствором. Перед окрашиванием дайте поверхности высохнуть в течение не менее 24 часов.

**ОБЛАСТЬ ПОКРЫТИЯ:** 28-37 кв. метров/0,34 кг. (12 унций) при смешивании с 3,78 литра (Один галлон) воды.

**ВНИМАНИЕ:** Фактическая область покрытия может отличаться в зависимости от метода нанесения, текстуры поверхности и ее пористости.

**ОГРАНИЧЕНИЯ:** Не используйте оцинкованные емкости.

**ОЧИСТКА:** С помощью воды.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** Не ограничен

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**