

Инструкция по нанесению ZAR ULTRA MAX FLOOR REJUVENATOR

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Удалите грязь, пыль и мастику. Пропылесосьте и промойте поверхность чистящим средством, не содержащим масло. Слегка зашкурьте поверхность (для адгезии) в направлении волокон древесины, затем тщательно протрите чистой тряпкой.

НАНЕСЕНИЕ

ZAR® ULTRA MAX Floor Rejuvenator наноситься при температуре от +10С до +32С. Размешайте не встряхивайте. Вылейте необходимое количество средства непосредственно на поверхность в форме буквы S и с помощью синтетического аппликатора с длинной ручкой равномерно распределите по поверхности. Рекомендуется наносить синтетическим аппликатором ZAR FAST PAD. При нанесении разделите площадь на 4 секции. Начинайте нанесение с дальнего угла помещения и двигайтесь по направлению к выходу. Наносите в направлении волокон древесины, тонким слоем во избежание образования лужиц. Состав наноситься в два слоя. После первого слоя делайте межслойную шлифовку.

ВЫСЫХАНИЕ На отлип – 1-2 часа Нанесение второго слоя – через 2 часа Можно эксплуатировать через 18 - 24 – часа Полная кристаллизация через 72 часа (можно передвигать мебель) Время высыхания указано при температуре +23°С и относительной влажности не более 60%.

РАСХОД: 0,946 мл. – 25 м2 в один слой.

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА – теплой водой с мылом. Срок годности 5 лет (дата изготовления на крышке банки).